

Приложение
к письму Министерства
образования и науки
№ 2345/18.1-31 от 08.08.2019 г.

Акт

проверки готовности образовательной организации высшего профессионального образования к 2019-2020 учебному году

Составлен «05» сентября 2019 г.

Полное наименование образовательной организации высшего профессионального образования (в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации)
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет».

Количество зданий: 32 объекта.

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Год постройки
1	Главный учебный корпус	г. Донецк, пр.1 урова,6	1971
2	Учебный корпус №1	г. Донецк, ул. Университетская, 24	1934
3	Учебный корпус №2	г. Донецк, ул. Университетская, 22	1962
4	Учебный корпус №3	г. Донецк, ул. Щорса, 17	1959
5	Учебный корпус №4	г. Донецк, пр. Театральный, 13	1966
6	Учебный корпус №4а	г. Донецк, пр. Театральный, 13	1967-1968
7	Учебный корпус № 5	г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189 в	1953
8	Учебный корпус № 6	г. Донецк, ул. Щорса, 46	1948
9	Учебный корпус № 7	г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186	1950
10	Учебный корпус № 8	г. Донецк, ул. Челюскинцев, 198а	1965
11	Учебный корпус № 9	г. Донецк, ул. Щорса, 17а	1974
12	Учебный корпус № 10	г. Донецк, ул. Щорса, 46	1978
13	Учебный корпус № 11	г. Донецк, пр. Ватутина, 1а	1981
14	Учебный корпус № 12	г. Донецк, ул. Университетская, 24а	1980-1999
15	Учебный корпус (Спецфакультет)	г. Донецк, ул. Куйбышева, 31а,	1966
16	Спортзал спецфакультета	г. Донецк, ул. Куйбышева, 31а,	1966
17	Общежитие №1	г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 12	1972
18	Общежитие №2	г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 10	1973
19	Общежитие №3	г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 8	1977
20	Общежитие №4	г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 6	1979
21	Общежитие №5	г. Донецк, ул. 50 лет СССР, 143	1969
22	Общежитие №7	г. Донецк, ул. Кирова, 179 б	1966
23	Общежитие спецфакультета, столовая	г. Донецк, ул. Куйбышева, 31в,	1987
24	Столовая "Бриантина"	г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 8а	1978

18.10/11.12
20 10

25	Опытно-- экспериментальная база: - здание опытно- экспериментального участка, - административно- производственный корпус, - Здание электрощитовой, - Здание охраны	г. Донецк, ул. 2-я Александровка, 36	1932, 1988, 1989 1988
26	Гараж	г. Донецк, ул. Университетская, 24	1972
27	Плавбассейн	г. Донецк, ул. Университетская, 24	1973
28	Макеевский центр	г. Макеевка, пос. Дзержинского, ул. Фонтанная, 45	1988
29	Научный центр	г. Донецк, ул. Гутченко, 26	1950

Юридический адрес: ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Университетская, 24.

Фактический адрес: ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Университетская, 24.

Телефон: 062 302 06 00

Ф.И.О. руководителя: ректор Беспалова Светлана Владимировна

Проверка проводилась в соответствии с приказом ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» № 182/07 от «30» августа 2019 г.

комиссией в составе (должность, ФИО):

Председателя комиссии: Галактионова Р.О., и. о. главного инженера,

Секретаря комиссии: Сотниковой К.В., экономиста отдела эксплуатации и документального сопровождения ремонтов зданий и сооружений;

Членов комиссии:

Подмаркова В.И., председателя профкома;

Поспеева Т.И., начальника отдела охраны труда;

Тахтаровой О.А., директора студенческого городка;

Горбатенко Е.Л., начальника СХЭБ;

Орлов С.Б., ведущего инженера отдела эксплуатации и документального сопровождения ремонтов зданий и сооружений.

Запорожец А.В., методиста информационно-аналитического отдела;

Ариха А.С., главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Донецка Министерства Чрезвычайных Ситуаций Донецкой народной Республики.

проведена проверка готовности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет».
(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» от 16.12. 2015 года № 01 01 06 000802 от 15 марта 2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.03.2016 г. № 026111, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 01 01 06 000802;

Свидетельство об аккредитации организации выдано 11.07.2019г., Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики ;

Серия ГА № 000037, срок действия свидетельства с 11.07.2019 г. до 11.07.2028 года.

Лицензия (или разрешение) на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 07.08.2019г., серия МЛ, № 007960, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики ;
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – до 2023 г.

2. Количество зданий (объектов) организации – **32** единицы, в том числе общежитий **6** единиц на **4519** мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов **нет**, в том числе:

выполнены: _____,
(наименование объекта)

б) текущих ремонтов на **12** объектах, в том числе:

выполнены:

№ п/п	Наименование объекта	Перечень отремонтированных помещений:
1	Главный учебный корпус	Библиотека, фасад, каб.508,115.
2	Учебный корпус №1	2 кабинета отдела главного механика, ремонт откосов 2-3 этажа, туалет 1 этажа, каб. 105
3	Учебный корпус №2	Фасад, каб.42
4	Учебный корпус №3	Каб.102, 104, 106, пост охраны
5	Учебный корпус №4	Каб. 249,409,203,204.
6	Учебный корпус № 9	Каб.502, 613,507.
7	Учебный корпус № 10	Каб.615

8	Учебный корпус № 12	Ремонт лестничного марша
9	Общежитие №4	Каб. 202,209
10	Общежитие №5	Каб.517
11	Гараж	Кабинет механика.
12	Все учебные корпуса и общежития	Гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления

Отдел ремонтно-строительных работ; отдел эксплуатации и ремонта систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен (оформлен, не оформлен)

в) иных видов ремонта на ____ - ____ объектах образовательной организации:

выполнены _____,

(наименование _____ объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____

(оформлен, не оформлен)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – **имеется**;
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

№ п/п	Объект	Перечень и количество работ
1	Главный учебный корпус	Капитальный ремонт актового зала. Ремонт фасада. Ремонт кровли. Монтаж устройства молниезащиты. Разработка проекта по приточно-вытяжной вентиляции всего корпуса. Замена входных дверей главного входа. Усиление конструкций блока №3. Установка противопожарных дверей. Капитальный ремонт ауд. № 205, 209.
2	Учебный корпус №1	Ремонт фасада. Замена входных дверей. Установка противопожарных дверей
3	Учебный корпус №2	Замена окон в книгохранилище, кабинетах № 3,4, ауд. 6,7,2. Установка противопожарных дверей
4	Учебный корпус №3	Ремонт фасада. Установка противопожарных дверей
5	Учебный корпус №4	Капитальный ремонт ауд. № 322, Установка противопожарных дверей
		Замена наружного трубопровода

6	Учебный корпус № 5	водоотведения от здания коллектора. Установка противопожарных дверей
7	Учебный корпус № 7	Ремонт санитарных комнат с заменой трубопроводов водоснабжения и водоотведения и заменой санитарно-технических приборов. Установка противопожарных дверей
8	Учебный корпус № 8	Капитальный ремонт санитарных комнат 1,2,3,4 этажей с заменой трубопроводов водоснабжения и водоотведения и заменой санитарно-технических приборов. Установка противопожарных дверей
9	Учебный корпус № 9	Капитальный ремонт лифта № 2. Установка противопожарных дверей
10	Учебный корпус № 10	Ремонт и восстановление приточно-вытяжной вентиляции. Монтаж устройства молниезащиты.
11	Общежитие №1	Монтаж устройства молниезащиты. Капитальный ремонт лифта № 2. Монтаж узла учета тепловой энергии горячего водоснабжения.
12	Общежитие №4	Капитальный ремонт лифта № 1 Капитальный ремонт лифта № 2. Капитальный ремонт санитарных комнат 3 и 4 этажей. Монтаж узла учета тепловой энергии горячего водоснабжения. Установка противопожарных дверей.
13	Общежитие №5	Разработка рабочего проекта и капитальный ремонт 1-4 этажей.
14	Спецфакультет	Обследование и капитальный ремонт несущих конструкций учебного корпуса и спортзала. Обследование и капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения учебного корпуса и спортзала. Капитальный ремонт шиферной кровли учебного корпуса и спортзала.
15	Плавбассейн	Усиление аварийных несущих конструкций плавбассейна согласно рабочего проекта. Капитальный ремонт плавбассейна в целом.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

3. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

а) проектная допустимая численность обучающихся **11 519** человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **14 420** человек;

в) численность выпускников 2018 – 2019 годов - 3 203 человека; из них поступивших в ООВПО для повышения образовательного уровня – 892_человека, работают – 497 человек; не работают - 214 человек;

г) укомплектованность штатов организации: 1856 человек.

На данный момент проводится прием на работу сотрудников и дополнительный набор студентов.

профессорско-педагогический состав – 783 человека, 42%;

руководящие должности – 19 человек, 100% ;

учебно-вспомогательный персонал – 378 человек, 20% ;

административно-хозяйственных работников - 675 человек, 36%;

производственных работников - человек _ - ____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 0,05 %;

д) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: нет.

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские (лаборатории)– имеются (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена),

общее количество компьютерной техники - 2737 единиц, из них подлежит списанию – 1246 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 80 единиц.

Основные недостатки: **компьютерная техника морально устарела.**

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - __-__ ; доска ученическая - __-__ ; шкаф книжный - __-__ ; и тд.;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __-__ ; стулья офисные - __-__ ; и тд.;

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

Общий фонд – **1 149 034 экз.**

число книг – 743 075 экз.; фонд учебников – 314 856, (27 % от общего фонда и 47% от количества книг);

научно-педагогическая и методическая литература – 643 296 экз.

Основные недостатки: необходимо содействие МОН в приобретении современных российских учебников. Необходимо создание библиотечного коллектора для решения вопросов приобретения, транспортировки, снижения себестоимости и распределения изданий.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется. (имеется, не имеется)

5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка в г. Донецке - 12,02 га; за пределами г. Донецка - 7,1га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные
недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: необходим ремонт покрытия спортивных площадок.

6. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:
(штатным, внештатным).

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

_____.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки _____.

7. Питание обучающихся - организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ столовых на _____ посадочных мест

(количество)

Буфеты: 12 на 324 мест.

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется

по санитарным требованиям только разогрев пищи

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: **нет горячего питания:**

г) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется:**

(имеется, не имеется)

Договор № 42-03-П от 19.07.2018г, ООО «Донецкая организация по борьбе с амбарными вредителями».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

8. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

9. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям (соответствует, не соответствует):

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояние пожарной безопасности **проводилась,** (проводилась, не проводилась)

Акт по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

от 30.08.2019 г. 4 СПСЧ г. Донецка МЧС ДНР;

от 04.09.2019 г. 2 СПСЧ г. Донецка МЧС ДНР;

от 16.08.2019 г. 1 СПСЧ г. Донецка МЧС ДНР;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания

б) требования пожарной безопасности **выполняются**

(выполняются, не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы не в полном объеме** (оборудованы, не оборудованы);

В организации установлена не адресная пожарная сигнализация, обеспечивающая обнаружение признаков пожара на ранней стадии, сигнал о выявлении неисправности и передачу тревожного сообщения на городской пункт центрального наблюдения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы:
(оборудованы, не оборудованы);

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от _____ (обеспечивает, не обеспечивает)
опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию _____ (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась электротехнической лабораторией университета согласно графика проведения работ. Результаты оформляются протоколами.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании составленных актов; Производственная электрическая лаборатория ДонНУ; (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

11. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

12. Газоснабжение образовательной организации: нет.

13. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет»
(полное наименование организации)

к новому 2019 -2020 учебному году готов. (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. Необходим капитальный ремонт объектов, указанных в разделе 1.п.Г.
2. Рекомендовать произвести списание аварийных объектов, не задействованных в учебном процессе (уничтоженное пожаром здание по адресу ул. Гутченко, 26, здание по адресу г. Макеевка, пос. Дзержинского, ул. Фонтанная, 45, общежитие № 7 по адресу ул. Кирова, 179 б).
3. Не завершены ремонтные работы.
4. Рекомендовать произвести списание большого количества устаревшей компьютерной техники, как в учебном процессе, так и во вспомогательных подразделениях (библиотека).
5. Отсутствие горячего питания студентов.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

в срок до 01.10.2019 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с 01.10.2019 г. по 01.06.2020 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до 01.06.2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.